

Ang. Snøfjellstjønnevegen i Oppdal

Behov for grusing/gjenfylling etter ekstremnedbør/snøsmelting på følgende steder:



Se info nedenfor

Avslått i 2019.
Samme bilde som i
tidligere søknad.



Ved Bratsberg (32V 0518254 6928695 og 765) – vannskader etter snøsmelting og nedbør i ca 20 meters lengde. Her bør det fylles på med 1/2 traktorlass med grus.

Avslått i 2019.
Samme bilde som i
tidligere søknad.



Ved nedbør graver vannet ut veibanen mer og mer. Behov for å gruse opp (32V 0518050 6929932).

Nytt.



P.g.a. at veigrus hvert år blir borte/vaskes ut av ekstremnedbør, kommer større steiner mer opp i kjøresporet enkelte steder. Dette resulterer i at disse slår opp under bunnpanner mv. på kjøretøyer.

I området ved 32V 0517967 6931149 og 32V 0517802 6931753 er det behov for å dekke noe av steinene med grus, alternativt få ut steinene med håndmakt (hakke/spett).

Avslått i 2019.
Samme bilde som i
tidligere søknad.



Utvasking av veimasse skaper dype hjulspor flere steder. I kombinasjon med større steiner skaper dette problemer for kjøretøyer. Dette problemet forsterkes hvert år, og bør utbedres for å minske behovet for større reparasjoner senere.

SVHF søker om å benytte inntil 5 traktorlass med grus i kjøresporet i 2021 ut fra ovennevnte billedmateriale, jevnfør søknaden. Dette for å utbedre skadene som er oppstått.

Oppdal, 08.07.2021

Snøfjelltjønnin vei og hytteeierforening (SVHF)